

Februari 2020

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE

Protokoll för årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127

arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner

I de fall brandskyddskontroll inkluderas som en del av annan besiktning måste samtliga kontrollpunkter från TFF:s protokoll finnas med.

På förekommen anledning vill vi påpeka att samtliga punkter som ingår i TFF:s protokoll för årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127 måste finnas med om ni utformar egna protokoll (digitalt eller på papper). Detsamma gäller om ni kompletterar annat besiktningsprotokoll, t ex för släckanläggning, med SBF-punkterna.

Om inte samtliga SBF-punkter finns med vid en uppföljning riskerar fordonsägaren nedsättning av försäkringsersättningen vid en skada. Endast ett fullständigt ifyllt brandskyddsprotokoll, som inte är äldre än 16 månader, räknas som godkänd brandskyddskontroll vid en skada.

Observera att brandskyddsprotokollet för SBF 127 kan förändras över tid.

Aktuell version finns tillgänglig på

<https://www.tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Protokoll>

Vid frågor om SBF 127 och brandskyddskontroll, välkommen att kontakta skadeforebyggande@tff.se eller besök www.tff.se/sv/Skadeforebyggande.

Regelverket SBF 127 finns att beställa från Brandskyddsföreningen

<https://www.brandskyddsforeningen.se>

Vi ber er vänligen att sprida denna information till berörda medarbetare.

Med vänlig hälsning

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

Yrkestrafikgruppen